

RAPPORTO DI PROVA n° 12711

Accettazione n° 5137 del 03-08-07

COMMITTENTE: FORNACE POLIRONE DI CAPPELLI-PASQUALINI S.N.C.
VIA ARGINE BOCCADINGA 1
46030 BORGOFORTE (MN)

OGGETTO: Controllo qualità produzione

NATURA DEL CAMPIONE: Elemento per pavimento in laterizio

CAMPIONE: Pavimento rosato lastre 29x14,5x3

PROVENIENZA: Stabilimento di Borgoforte (MN)

CAMPIONAMENTO: Eseguito da cliente

DATA DI CONSEGNA: 01-08-07

PROVE: 1) Determinazione del carico di rottura trasversale (UNI EN 1344:2003 App. D)

DATA PROVE: dal 06-09-07 al 07-09-07

RILASCIATO A
FORNACE POLIRONE
www.polirone.com
riproduzione vietata

RAPPORTO DI PROVA n° 12711
Accettazione n° 5137 del 03-08-07
PROVA 1): DETERMINAZIONE DEL CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE (UNI EN 1344:2003, APP. D)

Provino	Dimensioni			Carico di rottura L	Carico di rottura trasversale
	I	W	t		
n.	mm	mm	mm	kN	N/mm
1	288,0	142,0	30,0	3900,0	27
2	289,0	141,0	30,0	4720,0	33
3	288,5	141,5	29,5	4620,0	33
4	288,0	142,0	29,5	3650,0	26
5	289,0	141,0	30,0	4100,0	29
6	289,0	142,0	29,5	3440,0	24
7	288,5	141,5	30,0	3490,0	25
8	288,5	141,0	30,0	3600,0	26
9	289,0	141,5	30,0	4050,0	29
10	289,0	141,5	30,0	3870,0	27

Distanza tra le travi di supporto (S) = 260,0 mm


Numero provini	N	10
Valore medio (N/mm)	f_v	28

Monte di Malo, 21-09-07

 Lo Sperimentatore
 dott. Andrea Zanrosso



 Settore materiali da costruzione
 Il Direttore
 dott. geol. Danilo Belli



Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio

